

Instalación barras de herramientas macros TORRECILLA

Una ver correctamente instalas las macros según el procedimiento descrito aquí:

https://torrecillacatia.com/forum/instalar-macros-torrecilla

Solo restaría instalar las barras de herramientas asociadas a cada macro en tu instalación de CATIA.

Recomendamos instalar las barras de herramientas. De esta forma se podrá acceder al lanzamiento de las macros de forma directa y más rápida.

Por temas de seguridad esta instalación ha de realizarse de forma manual.

Veamos cómo.

1. Elementos a instalar

Para instalar las barras de herramientas solo hay que configurar las rutas de acceso a los iconos y a las preferencias de cada macro **para cada una de las instalaciones de CATIA que puedas tener**.

Dentro de la instalación de cada una de las macros hay un directorio llamado "**ricons"** en el que están los iconos utilizados en las barras de herramientas de cada macro.

En el ejemplo mostrado hemos instalado tres macros en ruta definida por defecto, por lo que su estructura sería:



2. Localizar el fichero de entorno ENV

Localiza el fichero TXT de configuración ENV de tu instalación de CATIA.

En este fichero se definen las rutas de todos los elementos instalados en tu CATIA.

Para localizar este fichero en una instalación estándar de CATIA lo puedes hacer a través del icono de inicio de CATIA, situado en el escritorio o en el menú de inicio de Windows.



Accede a las propiedades del acceso directo, **pulsando el botón derecho del ratón sobre el icono**.





	Eliminar	
	Cambiar nombre	
25	Propiedades	
CATIA PLM		
Express V5-6R2020		

Localiza el parámetro llamado "Destino".

Terminal	Com	patibilidad	Seguridad	Detalles	versiones anteriore		
General	Acces	o directo	Opciones	Fuente	Diseño	Colores	
	CATI	A PLM Exp	ress V5-6R20	20			
Tipo de de	estino:	Aplicación					
Ubicación destino:	de	bin					
Destino:		Data\Das	saultSysteme	s\CATEnv" -r	nowindow	1	
						•	
Iniciar en:							
Tecla de r abreviado	nétodo :	Ninguno					
Ejecutar:		Ventana r	normal		~		
Comentari	0:						
			Abrir ub	icación			
		Cambiar	ricono C)pciones avai	nzadas		

Este parámetro contiene la secuencia de comando de inicio de CATIA.

Verás algo como esto:

"C:\Program Files\Dassault Systemes\B30\win_b64\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA_PLM_Express.V5-6R2020.B30 -direnv "C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv" -nowindow

El texto que se ve seguido del parámetro **–env** corresponde con el nombre del archivo TXT de configuraciones que estamos buscando.

En el ejemplo lo hemos marcado en color **azul**, y correspondería con **CATIA_PLM_Express.V5-6R2020.B30**

El nombre del archivo de configuración que estamos buscando, en nuestro ejemplo se llamaría:

CATIA_PLM_Express.V5-6R2020.B30.txt

¿Y dónde está este archivo?

En la ruta que vemos en el acceso directo y que está situada detrás del parámetro -direnv y



que en nuestro ejemplo hemos marcado en color rojo y que sería:

C:\ProgramData\DassaultSystemes\CATEnv

En tu instalación podrás tener otro nombre de fichero y estar en otra ruta.

3. Asignar rutas en el fichero de entorno ENV

Abre el archivo TXT de configuración del entorno que hemos localizado en el apartado anterior con un editor de textos.

En nuestro caso sería:

📕 > Este equipo > Disco local (C:) > ProgramData > DassaultSystemes > CATEnv					
Nombre	Fecha de modifica	Тіро	Tamaño		
CATIA_PLM_Express.V5-6R2020.B30.txt	23/09/2020 18:29	Documento de tex	3 KB		

En este fichero están todas las rutas de inicio de la instalación de CATIA de la versión que hayas escogido, organizadas en variables. Su contenido será algo parecido a éste:



Lo único que tenemos que hacer es añadir las rutas de los iconos de las barras de herramientas de las macros instaladas en las variables llamadas: *CATGraphicPath* (que define la rutas de las imágenes e iconos utilizados por CATIA)

Añade al final de la variable **CATGraphicPath** la ruta donde están los iconos de las barras de herramientas de cada una de las macros instaladas.





Siguiendo con nuestro ejemplo y considerando que tenemos instaladas las macros:



Tendríamos que añadir **al final de variable**, las rutas absolutas del acceso a la carpeta de iconos de cada una de las macros **separadas por**;

CATGraphicPath =.....otras rutas ya existentes......;C:\Program Files\TORRECILLA MACROS\Textos 3D\icons;C:\Program Files\TORRECILLA MACROS\Calcular dimensiones 3D\icons;C:\Program Files\TORRECILLA MACROS\Reordenar Product\icons

4. Definir las librarías de las macros

• Inicia CATIA como lo harías normalmente desde el icono de acceso directo.

Entra en Tools -> Options -> General ->Macros

Options	? ×
Coptions General Display	Shareable Products Licensing Document Macros PCS Printers S Default editors Image Image Image Image Image Image Editor Image Change editor Image Image Image Editor Image Image Image Editor Image Image Image Editor Image Image Image Editor Image
Compatibility Parameters and Measure Devices and Virtual Realit Infrastructure Mechanical Design	MS VBS cript Internal v5 editor External references Add file Remove refe All reference
╈-≫ Shape	Default macro libraries
	<

Añade la carpeta donde están instaladas las macros, por defecto en C:\Archivos de programa\TORRECILLA MACROS





5. Configurar las barras de herramientas en CATIA

• Cierra todos los archivos que tengas abiertos en CATIA.



- Ve al menú Tools -> Customize y a la pestaña Toolbars.
- Crea una nueva barra de herramientas pulsando en el botón New...

New Toolbar	N	_	\times
Toolbar Name:	WF		
TORRECILLA MACROS			
Workbenches: DesignerWorkshop FreeStyle Shape Design Workbench Functional Molded Part CATStrPartConfig Hybrid Part Workbench CATPKTPKTWorkbenchWkb	Toolbars:		
	1	э ок	Cancel

En la ventana emergente ponle el nombre TORRECILLA NombreDeLaMacro.





Customize				2		?	\times
Start Menu	User Workbenches	Toolbars	Commands	Opt	ions		1
Toolbars						_	
Reference Elements (Extended)					New		
Replication					Rename		
Select					Delete		
Shane Analysis					Derete Contents		
Sketch-Based Features					estore	content	2
Sketch-Based	Sketch-Based Features (Compact)			Res	store a	I contents	
Sketcher			F	Restore position			
Surface-Base	d Features						
Surface-Based Features (Extended)					Add commands		
Surfaces			Ro	Remove commands			
					nove	comman	us
Transformatio	on Features						10000
User Selection	n Filter						
Wireframe							11111
Use this page to add or delete a toolbar to the current workbench. The Commands page allows drag&drop to add/remove commands.						<u></u>	
						С	lose

Aparecerá una nueva barra vacía en el área gráfica, y en la lista de la ventana del área gráfica.



- Cámbiate a la pestaña Commands, y selecciona en el listado la categoría macros.
- Te aparecerán las macros que tengas en la librería de macros activa.
- Para añadir una macro a la barra de herramientas creada selecciónala desde la lista *Commands* y arrástrala a la barra de herramientas como se indica en la figura anterior.
- Pulsa en el botón Show Properties para ver más opciones.
- Pulsa sobre el icono de los puntos suspensivos, se abrirá una nueva ventana con los iconos disponibles en tu instalación. Los iconos de las macros aparecerán ene las primeras posiciones.
- Selecciona el icono de cada una de las macros (consulta el manual de usuario de cada macro) y acepta los cambios.
- Pulsa en "<u>Close</u>" para aceptar los cambios.





6. Inicia CATIA

Inicia CATIA como lo harías normalmente desde el icono de acceso directo.

Aparecerán las nuevas barras de herramientas disponibles para cada una de las macros configuradas.

